

107 年苗栗縣歷史建築

「銅鑼饒恒佩墓(饒氏古墳)、蕉埔邱家水窟及大井確士紀念碑」調查研究暨修復再利用計畫

結案報告



執行單位：國立雲林科技大學

計畫主持：陳逸君

研究助理：顏祁貞

中華民國一百零九年三月

107 年苗栗縣歷史建築「銅鑼饒恒佩墓(饒氏古墳)、蕉埔邱家水窟及

大井確士紀念碑」調查研究暨修復再利用計畫

結案報告目次

第一章 緒論.....	1
第一節 履約標的及工作事項.....	2
第二節 執行方式.....	4
第三節 執行進度與期程.....	5
第四節 工作團隊.....	6
第二章 銅鑼饒恒佩墓（饒氏古墳）.....	7
第一節 銅鑼饒恒佩墓之背景.....	7
第二節 區位背景.....	12
第三節 文獻史料之蒐集.....	17
第四節 銅鑼饒恒佩墓之建築研究.....	29
第五節 銅鑼饒恒佩墓之文化資產價值研判與相關之建議.....	46
第六節 銅鑼饒恒佩墓之修復或再利用計畫.....	47
第三章 蕉埔邱家水窟.....	49
第一節 蕉埔邱家水窟之背景.....	49
第三節 文獻史料之蒐集及修復沿革考證.....	58
第四節 蕉埔邱家水窟建築研究.....	65
第五節 蕉埔邱家水窟文化資產價值研判與相關之建議.....	77
第六節 修復或再利用計畫.....	79
第四章 大井確士紀念碑.....	81
第一節 大井確士碑之背景.....	81
第二節 區位背景.....	84
第三節 文獻史料之蒐集.....	88
第二節 建築研究.....	106
第五節 大井確士碑文化資產價值研判與相關之建議.....	122
第六節 大井確士碑修復或再利用計畫.....	126
第五章 折頁設計.....	129

第一節 三鄉鎮地方資源調查.....	129
三、通霄地方資源	149
第二節 報告印製及折頁設計概念說明.....	156
第三節 折頁主題與內容說明.....	157
第六章 結論與建議.....	169
參考資料.....	176
附錄一：各階段審查意見對照表.....	179
附錄二：測繪.....	188

表目次

表 1 文化資產基礎資料表.....	2
表 2 基本的調查研究方法.....	4
表 3 執行進度與期程	5
表 4 團隊成員與分工表.....	6
表 5 銅鑼饒恒佩墓登錄文化資產歷程.....	11
表 6 饒全豐所編纂的《饒氏傳世宗譜》(2017):	20
表 7 墓碑相關的文化資產表列(彙整至民國 108 年 12 月 20 日)	24
表 8 客家墳墓構件形制與配置一覽表.....	28
表 9 歷史建築饒恒佩墓歷史建築修復概算表.....	48
表 10 蕉埔里各自然聚落名稱.....	55
表 11 蕉埔里各自然聚落世居宗族的祖籍地分佈	56
表 12 歷史建築邱家水窟修復概算表	80
表 13 與乙未戰爭或能久親王相關的建物遺跡.....	102
表 14 與皇民化相關之建物遺跡.....	103
表 15 位於苗栗縣內之神社.....	103
表 16 大井確土碑與日治時期之碑碣比較表.....	104
表 17 大井確土紀念碑修復概算預估表.....	128
表 18 茶香・杭菊・客家風水：銅鑼小旅行.....	158
表 19 米倉・活水・文化資產：苑裡小旅行.....	160
表 20 藍天・白雲・日式地景：通霄小旅行.....	163
表 21 文化資產評定基準與登錄理由	170
表 22 三處文化資產價值.....	172
表 23 損壞狀況與保護或修復建議	173

圖目次

圖 1 銅鑼饒恒佩墓縣政府公告	8
圖 2 銅鑼饒恒佩墓縣政府更正公告	8
圖 3 銅鑼鄉位置圖	12
圖 4 銅鑼臺地地形圖	14
圖 5 九湖村地形圖（資料來源：google map）	15
圖 6 九湖村衛星圖（資料來源：google map）	16
圖 7 念二郎公墓面對之山景（饒全豐提供）	17
圖 8 民國 82 年（1993）重修之念二郎公墓（饒全豐提供）	19
圖 9 念二郎公重修墳之墓碑（饒全豐提供）	19
圖 10 饒全豐所編纂的《饒氏傳世宗譜》	20
圖 11 墓碑上刻上有三代子孫之名字	22
圖 12 鄭崇和墓	26
圖 13 鄭崇和墓碑文	27
圖 14 銅鑼饒恒佩墓坐落土地與周遭土地使用關係	29
圖 15 銅鑼饒恒佩墓地籍資料	30
圖 16 銅鑼饒恒佩墓地之周邊圖	31
圖 17 編號 1：基地旁的自來水廠	31
圖 18 編號 2：基地鄰路苗 38-1 線	31
圖 19 編號 3：入口處	32
圖 20 編號 4：墓地前方的茶樹園	32
圖 21 編號 5：墓地北方的樹林	32
圖 22 編號 6：墓地西方的樹林	32
圖 23 右側圖	32
圖 24 左側圖	32
圖 25 饒全豐先生說明墓碑損毀處	32
圖 26 饒全豐先生協助團隊測繪	32
圖 27 饒恒佩墓地籍圖套繪圖	33
圖 28 饒恒佩基地區位套繪圖	33
圖 29 銅鑼饒恒佩墓空拍圖	34
圖 30 銅鑼饒恒佩墓平面圖	35
圖 31 銅鑼饒恒佩墓剖面圖	35
圖 32 饒恒佩公墓正面圖	36
圖 33 銅鑼饒恒佩墓立面圖	36
圖 34 饒恒佩公墓后土	37
圖 35 銅鑼饒恒佩墓后土正立面圖	37

圖 36 饒恒佩墓構件說明圖.....	38
圖 37 宗族一同掃墓	41
圖 38 后土之祭祀	41
圖 39 祭祀祖先的祭品.....	41
圖 40 討論墳塚種況	41
圖 41 饒恒佩墓後界位移.....	42
圖 42 饒恒佩墓碑往前傾.....	42
圖 43 饒恒佩公墓墓桌翹起.....	43
圖 44 饒恒佩公墓碑翼（墓肩石、面匡）順磚疊砌	44
圖 45 饒恒佩公墓曲手（靠手）用六圍法卵石疊石	44
圖 46 饒恒佩公墓卵石亂石疊石	45
圖 47 銅鑼考古地圖	45
圖 48 蕉埔邱家水窟公告.....	50
圖 49 苑裡鎮位置圖	52
圖 50 蕉埔里衛星圖（資料來源：google map）	53
圖 51 蕉埔里行政圖（資料來源：google map）	54
圖 52 苑裡鎮客家六大分區圖.....	58
圖 53 蕉埔里的邱姓祖譜.....	59
圖 54 蕉埔里水利設施空間分布圖	60
圖 55 大埔溪溪底之卵石.....	61
圖 56 灌溉用埤塘	61
圖 57 位於較高處的埤塘.....	61
圖 58 收集山窩雨水、地表逕流的埤塘.....	61
圖 59 沒有疊石的水池.....	61
圖 60 疊石的水池	61
圖 61 民國 103 年（2014）蕉埔里社區土地利用圖	62
圖 62 民國 106 年（2017）蕉埔里社區土地利用圖	63
圖 63 新福圳 12 - 2 池	64
圖 64 邱家水窟坐落土地與周遭土地使用關係	65
圖 65 大埔南段地籍圖.....	66
圖 66 蕉埔邱家水窟之周邊圖	66
圖 67 編號 1：山裡塾辦公室	67
圖 68 編號 2：蕉埔國小.....	67
圖 69 編號 3：大埔溪對岸的基地位置.....	67
圖 70 編號 4：水窟空照圖.....	67
圖 71 編號 5：大埔溪上游.....	67
圖 72 編號 6：大埔溪下游.....	67
圖 73 蕉埔邱家水窟地籍圖套繪圖	68

圖 74 蕉埔邱家水窟區位套繪圖	69
圖 75 蕉埔邱家水窟空拍圖	70
圖 76 蕉埔邱家水窟平面圖	70
圖 77 蕉埔邱家水窟剖 AA' 面圖	71
圖 78 蕉埔邱家水窟 BB' 剖面圖	71
圖 79 邱家水窟現況	72
圖 80 邱家水窟之景觀	72
圖 81 水窟旁種植桂花樹，與水窟隔開	72
圖 82 進入水窟的庭園設計	72
圖 83 水窟旁的水渠	72
圖 84 水窟內設有階梯	73
圖 85 水窟旁設置有抽水馬達	73
圖 86 石階有幾處崩塌	73
圖 87 水窟有些雜木、雜草，水中有枯枝、枯葉	73
圖 88 人字法（三角法）疊砌方式	74
圖 89 三角疊砌之承載力走向	74
圖 90 六圍砌法	75
圖 91 六圍砌法之承載力走向	75
圖 92 苑裡考古地圖	76
圖 93 大井確土紀念碑縣政府公告	82
圖 94 通霄鎮位置圖	84
圖 95 苗栗縣區域地質圖	85
圖 96 東龍宮後院通往飯店山上大井確土碑之木棧道	87
圖 97 大井確土碑現況圖	88
圖 98 大井大尉紀念碑 來春に除幕式	89
圖 99 紀念碑之碑陽（碑正面）	90
圖 100 紀念碑之碑陰（碑背面）	91
圖 101 紀念碑碑陰之碑座拓碑	91
圖 102 紀念碑左碑側	92
圖 103 紀念碑右碑側	93
圖 104 碑座刻字圖	93
圖 105 大井確土敘位書	96
圖 106 明治 28 年 8 月 26 日官報第 3648 號之記載	96
圖 107 福井縣南條郡誌	97
圖 108 大井確土紀念碑坐落土地與周遭土地使用關係	106
圖 109 大井確土紀念碑基地等高線圖（引自中研院百年地圖）	107
圖 110 大井確土紀念碑基地位置圖	108
圖 111 紀念碑位於木棧道的上方	108

圖 112 大井確士碑面對臺灣海峽	109
圖 113 大井確士碑之空拍圖	109
圖 114 大井確士碑地籍套繪圖	110
圖 115 紀念碑平面圖.....	111
圖 116 大井確士紀念碑碑陽—東北方立面圖	112
圖 117 大井確士紀念碑碑側—東南向立面圖	113
圖 118 大井確士紀念碑背側—西北向立面圖	114
圖 119 大井確士紀念碑碑陰—西南向立面圖	115
圖 120 大井確士紀念碑碑陽面基座損傷圖.....	116
圖 121 大井確士紀念碑碑陰面基座損傷圖.....	117
圖 122 大井確士紀念碑碑側面基座損傷圖.....	118
圖 123 碑座損傷，內部卵石外露	118
圖 124 四面碑座皆有損壞的狀況	118
圖 125 通霄鎮考古地圖.....	121
圖 126 通霄白沙屯東龍宮後山觀光設施環境整合和計劃工程	123
圖 127 設計規劃	123
圖 128 木棧道設施	123
圖 129 大井確士碑與周遭環境關係	125
圖 130 銅鑼地方文化資源圖.....	129
圖 131 苑裡文化資源圖.....	138
圖 132 霄鎮文化資源圖.....	149
圖 133 折頁樣張	166
圖 134 折頁正面	167
圖 135 折頁背面	168